

		<p>проводити огляд зварних швів, наплавленого металу і поверхні різі на наявність дефектів; користуватися лінійкою, лупою, універсальним шаблоном зварника; видаляти дефекти кисневої різкою, електродугового різкою, зачищати (видаляти) дефекти шліфувальною ручною машиною; заварювати віддалені дефектні ділянки; зачищати заварені дефекти від шлаку, бризок металу; приймати правильне рішення при нештатній ситуації під час виробництва робіт з усунення дефектів, що виникли при виконанні ручного дугового зварювання, механізованого зварювання й наплавлення в середовищі захисних газів, автоматичного зварювання під шаром флюсу, газового зварювання, повітряно-дугового різання, кисневого різання</p>
--	--	---

Електролезозверник 2-го розряду

5. Перелік основних засобів навчання

№ з/п	Найменування	Кількість на групу 20 чол.	
		Для індивід. користування	Для груп. користування
1.	Обладнання		
1.1	Трансформатори	-	10
1.2	Випрямлячі	-	5
1.3	Перетворювачі	-	5
1.4	Напівавтомат для дугового зварювання та наплавлення в захисних газах	-	2
1.5	Обмежувач напруги не робочого ходу	-	10
1.6	Стабілізатори горіння дуги	-	10
1.7	Різаки (різні)	-	4
1.8	Балони для скраплених газів	-	2
1.9	Бензорізальний апарат	-	2
1.10	Газорізальний апарат	-	2
2	Захисні засоби і пристосування		
2.1	Вентиляційні установки	-	1
2.2	Захисні ширми і щити	-	1
2.3	Огорожі та сигнальні стрічки	-	1
2.4	Костюм для захисту від підвищених температур, іскор і бризок розплавленого металу	1	-
2.5	Черевики шкіряні для захисту від підвищених температур, іскор і бризок розплавленого металу	1	-
2.6	Діелектричні боти	1	-
2.7	Діелектричні рукавички	1	-
2.8	Чоботи шкіряні для захисту від підвищених температур, іскор і бризок розплавленого металу	1	-
2.9	Краги спилкові	1	-
2.10	Рукавички бавовняні комбіновані зі спилком	1	-
2.11	Каска захисна	1	-
2.12	Підшоломник літній	1	-
2.13	Щіток (маска зварника)	1	-
2.14	Окуляри захисні	1	-
3	Тренажери		